

# Rapport de contrôle Sandre



## Stations hydrométriques de métropole

Producteur : **SCHAPI**

Livraison : **21/04/2017**

Date des contrôles : **15/05/17**

Tests de conformité au scénario d'échange Sandre				
	Type de contrôle	% de stations non conformes*	Commentaires	Bilan
1	Conformité des noms et types de champs	-	Contrôle visuel. Conforme	✓
2	Unicité des codes de stations	0	Conforme	✓
3	Présence des attributs obligatoires	0	Conforme	✓
4	Respect des nomenclatures	0	Conforme	✓
5	Respect des longueurs des attributs	0	Conforme	✓
6	Respect du référentiel des intervenants	62	Près d'un quart des erreurs sont liées à des codes obsolètes devant être mis à jour (Siret des DREAL notamment). Les autres erreurs sont des différences d'écriture entre les noms utilisés dans le jeu de données et ceux du référentiel. <u>Ex</u> : « DREAL Haute-Normandie » et « DREAL Haute Normandie »	✗
Tests de cohérence métier				
	Type de contrôle	% de stations non conformes*	Commentaires	Bilan
1	Unicité des géométrie	4,7	Certaines stations présentent sur le même site ont la même géométrie.	✗
2	Antériorité de la date de mise en service par rapport à la date de mise en service	0	Conforme	✓
3	Station hors de la zone hydrographique associée	2,9	La plupart des erreurs sont liées à des imprécisions dans les coordonnées des stations.	✗

4	Station à plus de 1 km de la commune associée	3,2	Dont 2% liés à des codes de communes obsolètes (communes ayant fusionnées) à mettre à jour.	x
5	Station à plus de 50 m du cours d'eau associé	14,7	Les cours d'eau sont représentés par des lignes sans épaisseurs ce qui induit des erreurs.	x
6	Station à plus de 50 m du tronçon hydrographique associé	13,4	Les tronçons sont représentés par des lignes sans épaisseurs ce qui induit des erreurs.	x
7	Station hors de l'emprise de la métropole	0,8	La plupart des erreurs sont liées à des stations effectivement situées en dehors du territoire français.	✓

(\*) Tests réalisés sur 4428 stations.